

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Администрация	Нет				
Складской комплекс	Нет				
Участок плазменной резки	Нет				
Технологический отдел	Нет				
Экспериментальный участок	Нет				
<i>Отдел технического контроля</i>					
24. Контролер в литейном производстве	Применить СИЗ от шума.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Начальник ОТК (Ситдикова С.В.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Начальник ИЦ (Иванова Г.С.)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.				
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.				
25. Контролёр малярных работ	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение трудового процесса	постоянно	Начальник ОТК (Ситдикова С.В.)	
21. Мастер контрольный (в литейном производстве)	Применить СИЗ от шума.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Начальник ОТК (Ситдикова С.В.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Начальник ИЦ (Иванова Г.С.)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.				
Цех литья алюминия					
31. Мастер	Применить СИЗ от шума.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Начальник литейного производства (Ефимов М.А.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Начальник ИЦ (Иванова Г.С.)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.				
34А(35А, 35-1А). Литейщик на машинах для литья под давлением	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение трудового процесса	постоянно	Начальник литейного производства (Ефимов М.А.)	
	Применить СИЗ от шума.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Начальник литейного производства (Ефимов М.А.) Мастера участка (Кондратьев А.В., Самуйлов М.В., Разумовский А.В.)	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.				

					Начальник ИЦ (Иванова Г.С.)	
	Использование средств защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Начальник литейного производства (Ефимов М.А.) Мастера участка (Кондратьев А.В., Самуйлов М.В., Разумовский А.В.)		
36А(37А, 37-1А) Сварщик	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение трудового процесса	постоянно	Начальник литейного производства (Ефимов М.А.) Главный технолог-начальник ТО Поляков С.А.		
	Применить СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Начальник литейного производства (Ефимов М.А.) Мастера участка (Кондратьев А.В., Самуйлов М.В., Разумовский А.В.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Начальник ИЦ (Иванова Г.С.)		
	Использование средств защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Начальник литейного производства (Ефимов М.А.) Мастера участка (Кондратьев А.В., Самуйлов М.В., Разумовский А.В.)		
42А(42-1А) Наладчик литейных машин	Применить СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Начальник литейного производства (Ефимов М.А.) Мастера участка (Кондратьев А.В., Самуйлов М.В., Разумовский А.В.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Начальник ИЦ (Иванова Г.С.)		
	Применить СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Начальник литейного производства (Ефимов М.А.) Мастера участка (Кондратьев А.В., Самуйлов М.В., Разумовский А.В.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Начальник ИЦ (Иванова Г.С.)		
43. Плавильщик металла и сплавов	Использование средств защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Начальник литейного производства (Ефимов М.А.) Мастера участка (Кондратьев А.В., Самуйлов М.В., Разумовский А.В.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Начальник ИЦ (Иванова Г.С.)		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ от	Снижение времени воздействия факторов	постоянно	Начальник литейного производства (Ефимов М.А.) Мастера участка (Кондратьев А.В., Самуйлов М.В., Разумовский А.В.)		
				Начальник литейного производства (Ефимов М.А.)		

	вредного воздействия теплового излучения и повышенной температуры	(повышенной температуры и теплового излучения)		
44. Слесарь-инструментальщик	Применить СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Мастера участка (Кондратьев А.В., Самуйлов М.В., Разумовский А.В.) Начальник литейного производства (Ефимов М.А.) Мастера участка (Кондратьев А.В., Самуйлов М.В., Разумовский А.В.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Начальник ИЦ (Иванова Г.С.)
10н-20. Ученик оператора токарного станка с программным управлением	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение трудового процесса	постоянно	Начальник литейного производства (Ефимов М.А.) Главный технолог-начальник ТО Поляков С.А.
Энергомеханический участок	Применить СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Начальник литейного производства (Ефимов М.А.) Мастера участка (Кондратьев А.В., Самуйлов М.В., Разумовский А.В.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Начальник ИЦ (Иванова Г.С.)
50А(50-1А). Слесарь-ремонтник (обслуживающий оборудование цеха литья алюминия)	Применить СИЗ от шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.		Начальник литейного производства (Ефимов М.А.) Мастера участка (Кондратьев А.В., Самуйлов М.В., Разумовский А.В.) Начальник ОМТС (Киселев А.И.) Начальник ИЦ (Иванова Г.С.)

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Антипов В.Г.

(Ф.И.О.)

29.04.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. генерального директора по

производству

(должность)

(подпись)

Чумаков И.Ю.

(Ф.И.О.)

29.04.2020

(дата)

Начальник службы персонала

Котлярова Н.В.

29.04.2020

(дата)

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	23.04.2020 (дата)
Начальник ОТиЗ (должность)	_____ (подпись)	Коравашкина Г.П. (Ф.И.О.)	23.04.2020 (дата)
Главный технолог-начальник технологического отдела (должность)	_____ (подпись)	Поляков С.А. (Ф.И.О.)	23.04.2020 (дата)
Главный механик-начальник энергомеханического участка (должность)	_____ (подпись)	Шведов А.И. (Ф.И.О.)	23.04.2020 (дата)
Главный энергетик-начальник энергомеханического отдела (должность)	_____ (подпись)	Квашенинников И.А. (Ф.И.О.)	23.04.2020 (дата)
Начальник бюро производственной безопасности (должность)	_____ (подпись)	Кудряшова Н.С. (Ф.И.О.)	23.04.2020 (дата)
Начальник юридического бюро (должность)	_____ (подпись)	Киселева Л.В. (Ф.И.О.)	23.04.2020 (дата)
Специалист по связям с общественностью-председатель профкома (должность)	_____ (подпись)	Лобова Н.Н. (Ф.И.О.)	23.04.2020 (дата)
Заместитель генерального директора по качеству (должность)	_____ (подпись)	Веселова Т.Е. (Ф.И.О.)	23.04.2020 (дата)
Начальник отдела технического контроля (должность)	_____ (подпись)	Ситдикова С.В. (Ф.И.О.)	23.04.2020 (дата)
Начальник литейного производства (должность)	_____ (подпись)	Ефимов М.А. (Ф.И.О.)	23.04.2020 (дата)
Начальник заготовительного производства (должность)	_____ (подпись)	Маслов С.Н. (Ф.И.О.)	23.04.2020 (дата)
Начальник отдела материально- технического снабжения (должность)	_____ (подпись)	Киселев А.И. (Ф.И.О.)	23.04.2020 (дата)

Начальник складского комплекса
(должность)

Начальник конструкторского отдела
(должность)


(подпись)

Макарова С.Н.
(ФИО)

23.04.2020
(дата)


(подпись)

Баранов А.Р.
(ФИО)

23.04.2020
(дата)